

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E LAUDO DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2023



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 01: Fachada frontal (Avenida Senador Souza Naves)

Imagem 02: Fachada frontal (Avenida Senador Souza Naves)





Imagem 03: Passeio público (Avenida Senador Souza Naves) Imagem 04: Passeio público (Avenida Senador Souza Naves)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 05: Passeio público (Avenida dos Estudantes)

Imagem 06: Portão de entrada de veículos (Avenida dos Estudantes)





Imagem 07: Portão de entrada de veículos (Avenida dos Estudantes)

Imagem 08: Portão de entrada de veículos (Av. Sen. Souza Naves)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 09: Recuo frontal (Avenida Senador Souza Naves)

Imagem 10: Recuo frontal (Avenida Senador Souza Naves)





Imagem 11: Recuo frontal (Avenida Senador Souza Naves)

Imagem 12: Recuo frontal (Avenida Senador Souza Naves)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 13: Muro de divisa (fundos da edificação)

Imagem 14: Muro de divisa (fundos da edificação)





Imagem 15: Área de serviço

Imagem 16: Área de serviço



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 17: Tanque (Área de serviço)

Imagem 18: Torneira (Área de serviço)





Imagem 19: Torneira externa à área de serviço

Imagem 20: Padrão de entrada de energia e hidrômetro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 21: Padrão de entrada de energia e hidrômetro

Imagem 22: Hidrômetro





Imagem 23: Área coberta para estacionamento de veículos

Imagem 24: Área coberta para estacionamento de veículos



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 25: Área coberta para estacionamento de veículos

Imagem 26: Área coberta para atividade física





Imagem 27: Área coberta para atividade física

Imagem 28: Área coberta para atividade física



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 29: Área coberta para atividade física



Imagem 31: Interruptor/Ponto de tomada (Depósito para materiais)





Imagem 32: Depósito para materiais



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 33: Sala destinada ao lazer (tênis de mesa)



Imagem 35: Porta de acesso ao vestiário

Imagem 34: Sala destinada ao lazer (tênis de mesa)



Imagem 36: Vestiário com vista para o pátio central



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 37: Porta de acesso ao banheiro do vestiário



Imagem 38: Banheiro (vestiário)



Imagem 39: Lavatório 1 (banheiro vestiário)



Imagem 40: Lavatório 2 e espelho (banheiro vestiário)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 41: Bacia sanitária 1 (banheiro vestiário)



Imagem 43: Box (banheiro vestiário)



Imagem 42: Bacia sanitária 2 (banheiro vestiário)



Imagem 44: Box (banheiro vestiário)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 45: Box (banheiro sanitário)

Imagem 46: Portas de acesso aos dormitórios








Imagem 48: Porta de acesso ao dormitório



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






Imagem 49: Dormitório/Sala de descanso

Imagem 50: Dormitório/Sala de descanso





Imagem 51: Dormitório/Sala de descanso **Imagem 52**: Dormitório/Sala de descanso



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 53: Dormitório/Sala de descanso

Imagem 54: Dormitório/Sala de descanso






Imagem 55: Dormitório/Sala de descanso

Imagem 56: Dormitório/Sala de descanso



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 57: Dormitório/Sala de descanso



Imagem 58: Dormitório/Sala de descanso






Imagem 59: Dormitório/Sala de descanso

Imagem 60: Porta de acesso à Sala 01



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 61: Sala 01




Imagem 63: Sala 01



Imagem 62: Sala 01



Imagem 64: Sala 01



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 65: Sala 01





Imagem 67: Lavatório (banheiro dormitórios/sala de descanso)



Imagem 68: Bacia sanitária (banheiro dormitórios/sala de descanso)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 69: Box (banheiro dormitórios/sala de descanso)



Imagem 70: Chuveiro (banheiro dormitórios/sala de descanso)





Imagem 71: Pátio interno (estacionamento) **Imagem 72**: Pátio interno (estacionamento)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 73: Pátio interno (estacionamento)

Imagem 74: Pátio interno (estacionamento)





Imagem 75: Forro em PVC (pátio interno) Imagem 76: Forro em PVC (pátio interno)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 77: Pátio lateral esquerdo com vista para a área de serviço

Imagem 78: Pátio lateral esquerdo com vista para a área de serviço





Imagem 79: Pátio lateral esquerdo com vista p/ a área coberta (estacionamento)

Imagem 80: Pátio lateral esquerdo com vista para a área de atividade física



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 81: Pátio dos fundos com vista para a parede de fundos do depósito

Imagem 82: Pátio dos fundos com vista para a parede de fundos do depósito





Imagem 83: Pátio dos fundos com vista para divisa com a Av. dos Estudantes

Imagem 84: Pátio dos fundos com vista para divisa com a Av. dos Estudantes



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 85: Pátio dos fundos com vista para divisa com a Av. dos Estudantes

Imagem 86: Pátio lateral direito com vista para a divisa de fundos da edificação





Imagem 87: Pátio lateral direito com vista para a divisa com a Av. Souza Naves

Imagem 88: Pátio lateral direito com vista para a divisa com a Av. dos Estudantes



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 89: Varanda coberta (pátio lateral direito)



Imagem 91: Varanda coberta (pátio lateral direito)

Imagem 90: Pátio lateral direito com vista para a divisa com Avenidas



Imagem 92: Varanda coberta (pátio lateral direito)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 93: Varanda coberta (pátio lateral direito)

Imagem 94: Estacionamento para veículos (pátio lateral direito)





Imagem 95: Estacionamento para veículos (pátio lateral direito)

Imagem 96: Pátio lateral direito com vista para a divisa com Avenidas



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 97: Pátio interno e porta de acesso ao refeitório

Imagem 98: Pátio interno e porta de acesso ao refeitório






Imagem 99: Pátio interno e porta de acesso ao refeitório

Imagem 100: Porta de acesso ao refeitório



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 101: Bebedouro (Refeitório)

Imagem 102: Piso cerâmico danificado (Refeitório)





Imagem 103: Refeitório com vista para a porta de acesso à cozinha

Imagem 104: Piso cerâmico danificado (Refeitório)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023




Imagem 105: Piso cerâmico danificado (Refeitório)



Imagem 106: Piso cerâmico danificado (Refeitório)





Imagem 107: Refeitório

Imagem 108: Refeitório com vista para a porta de acesso à cozinha



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 109: Refeitório




Imagem 111: Cozinha

Imagem 110: Porta de acesso à cozinha



Imagem 112: Cozinha



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 113: Cozinha com vista para a porta de saída ao recuo lateral



Imagem 114: Porta de acesso ao depósito da cozinha




Imagem 115: Depósito (cozinha)



Imagem 116: Depósito (cozinha)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 117: Depósito (cozinha)



Imagem 118: Depósito (cozinha)



Imagem 119: Depósito (cozinha)



Imagem 120: Depósito (cozinha)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






Imagem 121: Entrada principal (acesso à recepção)

Imagem 122: Entrada principal com vista para a Av. Sen. Souza Naves





Imagem 123: Sala de recepção

Imagem 124: Sala de atendimento (Recepção)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 125: Sala de atendimento (Recepção)



Imagem 126: Porta de acesso ao banheiro da recepção



Imagem 127: Banheiro (Recepção) - porta danificada (s/maçaneta e fechadura)



Imagem 128: Banheiro (Recepção)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 129: Sala 01 (Recepção)



Imagem 130: Sala 01 (Recepção)




Imagem 131: Sala 01 (Recepção)



Imagem 132: Sala 01 (Recepção)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 133: Sala 01 (Recepção)




Imagem 134: Sala 01 (Recepção)




Imagem 135: Sala 01 (Recepção)



Imagem 136: Sala 01 (Recepção) com vista para a porta de saída



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 137: Sala 01 (Recepção)




Imagem 138: Sala 01 (Recepção)




Imagem 139: Porta de acesso à sala de arquivos (Sala 01 Recepção)



Imagem 140: Porta de acesso à sala de arquivos (Sala 01 Recepção)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023



Imagem 141: Sala de arquivos com vista para a Sala 01 (Recepção)



Imagem 142: Sala de arquivos (Sala 01 Recepção)



Imagem 143: Sala de arquivos (Sala 01 Recepção)



Imagem 144: Quadro de distribuição de energia



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR DATA DA VISTORIA: 28/06/2023




Imagem 145: Porta de acesso à Sala 02 (Recepção)



Imagem 146: Sala 02 (Recepção)



Imagem 147: Sala 02 (Recepção)



Imagem 148: Sala 02 (Recepção)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023



Imagem 149: Sala 02 (Recepção)

Imagem 150: Sala 02 (Recepção) com vista para a porta de saída





Imagem 151: Sala 02 (Recepção) Imagem 152: Armário embutido




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR **DATA DA VISTORIA: 28/06/2023**



Imagem 153: Parede sem acabamento final (massa corrida e pintura)



Gustavo Proni Engenheiro Civil

CREA/PR 174772/D

LUCIANO **PANSARDI** OURO:01534857 Dados: 2023.08.11

Assinado de forma digital por LUCIANO PANSARDI OURO:01534857958 11:31:08 -03'00'

Luciano Pansardi Ouro

Engenheiro Civil CREA/PR 26786-D

Documento assinado digitalmente WILLIAN MORMUL CAMPOS Data: 11/08/2023 15:45:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Willian Mormul Campos

Arquiteto CAU/BR A157433-7



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR DATA DA VISTORIA: 28/06/2023

	DESCRIÇÃO DAS CON	NDIÇÕES	GERAIS DO) IMÓVE	iL			
	Rua/Av:	,	Avenida Sen	ador Sou	za Naves	nº:	605	
Endereço do Imóvel	Complemento:	Lote	2 01 – Quadr	a 82	Bairro:	Centro		
	Cidade:	Ib	iporã	CEP:	86.200-000	UF:	PR	
Localização:	CENTRA	L(X)	BAIRRO	()	SUBÚRBIO (
Pavimentação da Rua:		Pavimentação Asfáltica						
Calçada:	SIM (X)	NÃO ()	Tipo:	Calçada eı	a em Concreto		
Tino do Imávol	CASA() PRÉDIO() SALA() GARAGEM() OUTRO(X) QUAL?						QUAL?	
Tipo do Imóvel	APARTAMENTO () CONJUNTO () BARRAÇÃO () SEDE CORPO DE BOMBEIROS							
Tipo de Construção	ALVENARI	A (X)	MADE	IRA ()	MISTA	()		
Terreno Murado:	SIM (X)	NÃO ()	Tipo:	ALVE	NARIA		
ITEM	Tip	0		Estado				
ITEIVI	119			Ruim	Regular	Bom	Ótimo	
Coberturas	Estrutura (madeira) T	•	ocimento)		X			
Calhas/Rufos	Aço galvanizado				X			
Forro	Laje e PVC					Х		
Paredes Internas	Alvenaria de bloco cerâmico					Х		
Paredes Externas	Alvenaria de bloco cerâmico				Х			
Esquadrias	Metálica de correr				Х			
Vidros	Canelado () Liso (X) Martelado (X)				Х			
Portas	Madeira/Metálica/	iso (X) Martelado (X) álica/Vidro temperado				Х		
Fechaduras	Fechadura d					Х		
Piso	Cerân	nico			X			
Pintura Geral	Cerâmico Tinta acrílica/látex PVA/esmalte sintético					Х		
Instalação Hidráulica						Х		
Instalação Elétrica					Х			
Utensílios	Quantidade		E	stado		Ohso	rvações	
	Quantidade	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	Obse	rivações	
Relógio de Água	1			Х				
Relógio de Luz	1	Х						
Quadro de Energia	1		Х					
Torneiras Externas	3			Х				
Torneiras Internas	5			Х				
Interruptores de Luz	26			Х				



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida Senador Souza Naves, 605 - Centro, Ibiporã/PR
DATA DA VISTORIA: 28/06/2023

Tomadas	85			Х		
Lustres	-	-	-	-	-	-
Spots	42			Х		
Ponto Telefônico/Dados	9			Х		
Espelhos	4		Х			
Equipamentos Sanitários	Bacia sanit.: 4		Х			
	Chuveiro: 3		Х			
	Lavatório: 4		Х			
Bebedouro	2			Х		
Instalação Contra Incêndios	3			Х		
Armário embutido	3		Х			

ESTE RELATÓRIO CONTÉM 153 FOTOS COLORIDAS E 41 PÁGINAS NUMERADAS

<u>OBSERVAÇÕES:</u> Há pisos cerâmicos no refeitório que necessitam de substituição, pois apresentam descolamento do contrapiso e quebras; A porta do banheiro da recepção está danificada e com ausência de maçaneta e fechadura; Há uma parede que necessita de massa corrida e pintura devido a reparo na alvenaria.

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação - Prefeitura Municipal de Ibiporã Em 28/06/2023.

COMISSÃO RESPONSÁVEL:

Engenheiro: Gustavo Proni CREA-PR 174772/D Assinatura: Pág. anterior Engenheiro: Luciano Pansardi Ouro CREA-PR 26.786/D Assinatura: Pág. anterior Arquiteto: Willian Mormul Campos CAU-BR A157433-7 Assinatura: Pág. anterior



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 01: Fachada frontal



Imagem 02: Fachada frontal



Imagem 03: Passeio público (Rua Martinho Diniz)

Imagem 04: Passeio público (Rua Martinho Diniz)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida dos Estudantes, 1365 - Eloy Brusch, Ibiporã/PR DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 05: Fachada posterior

Imagem 06: Fachada posterior





Imagem 07: Estacionamento para clientes com vista para a fachada frontal

Imagem 08: Estacionamento para clientes



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida dos Estudantes, 1365 - Eloy Brusch, Ibiporã/PR DATA DA VISTORIA: 28/06/2023





Imagem 09: Estacionamento para clientes

Imagem 10: Estacionamento para clientes





Imagem 11: Estacionamento para clientes com vista para a fachada frontal

Imagem 12: Estacionamento p/ clientes com vista para a Rua Massatoshi Ronden



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida dos Estudantes, 1365 - Eloy Brusch, Ibiporã/PR **DATA DA VISTORIA:** 28/06/2023





Imagem 13: Estacionamento p/ clientes com vista para a Rua Massatoshi Ronden

Imagem 14: Estacionamento para clientes com vista para a Avenida dos Estudantes





Imagem 15: Estacionamento p/ clientes com vista para a Rua Martinho Diniz

Imagem 16: Porta de acesso principal com vista para a Avenida dos Estudantes



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida dos Estudantes, 1365 - Eloy Brusch, Ibiporã/PR **DATA DA VISTORIA:** 28/06/2023





Imagem 17: Salão principal com vista para a lateral direita da edificação

Imagem 18: Salão principal com vista para a lateral direita da edificação





Imagem 19: Salão principal com vista para a lateral esquerda da edificação

Imagem 20: Salão principal com vista para a lateral esquerda da edificação



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 21: Porta de acesso ao banheiro feminino




Imagem 22: Banheiro feminino com vista para a porta de saída



Imagem 23: Banheiro feminino com vista para os lavatórios



Imagem 24: Banheiro feminino (bacia sanitária 1)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 25: Banheiro feminino (bacia sanitária 3)



Imagem 26: Banheiro feminino (bacia sanitária 2)



Imagem 27: Porta de acesso ao banheiro masculino




Imagem 28: Banheiro masculino



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 29: Banheiro masculino com vista para mictório e lavatório



Imagem 31: Banheiro masculino (bacia sanitária 1)



Imagem 30: Banheiro masculino com vista para mictório



Imagem 32: Banheiro masculino (bacia sanitária 2)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 33: Espaço panificadora no salão principal



Imagem 34: Panificadora no salão principal (balcão)




Imagem 35: Porta de acesso à sala de confeitaria e panificação



Imagem 36: Sala de confeitaria e panificação



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 37: Sala de confeitaria e




Imagem 39: Panificadora no salão principal (balcão)



Imagem 38: Sala de confeitaria e panificação



Imagem 40: Sala de confeitaria e panificação



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 41: Sala de confeitaria e panificação



Imagem 42: Sala de confeitaria e panificação



Imagem 43: Sala de confeitaria e panificação



Imagem 44: Sala de confeitaria e panificação



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 47: Sala de confeitaria e panificação



Imagem 46: Sala de confeitaria e panificação



Imagem 48: Sala de confeitaria e panificação (Depósito)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 49: Porta de acesso ao depósito de mercadorias



Imagem 51: Depósito de mercadorias

Imagem 50: Corredor de acesso à porta de acesso ao depósito de mercadorias



Imagem 52: Depósito de mercadorias



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 53: Depósito de mercadorias



Imagem 54: Depósito de mercadorias com vista para a câmara fria



Imagem 55: Depósito de mercadorias



Imagem 56: Depósito com vista para a porta de acesso ao salão principal



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 57: Depósito de mercadorias com vista para a câmara fria



com vista para a sala de preparo de frios



Imagem 59: Depósito com vista para a porta de acesso ao salão principal



Imagem 60: Porta de acesso à sala ao lado do refeitório dos funcionários



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 61: Sala ao lado do refeitório dos funcionários



Imagem 62: Sala ao lado do refeitório dos funcionários



Imagem 63: Sala ao lado do refeitório dos Imagem 64: Porta de acesso ao refeitório funcionários



dos funcionários



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 65: Refeitório dos funcionários



Imagem 67: Sala para preparo de frios

Imagem 66: Porta de acesso à sala de preparo de frios




Imagem 68: Sala para preparo de frios



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 69: Casa de máquinas das prateleiras de congelados



Imagem 70: Casa de máquinas das prateleiras de congelados



Imagem 71: Porta de acesso à câmara fria de congelados



Imagem 72: Porta de acesso à câmara fria de refrigerados



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Imagem 75: Porta de acesso à câmara fria



Imagem 74: Dispositivo de controle de refrigeração



Imagem 76: Porta de acesso à sala de corte/preparo de carnes



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 77: Sala de corte/preparo de carnes



Imagem 78: Sala de corte/preparo de carnes



Imagem 79: Sala de corte/preparo de carnes



Imagem 80: Sala de corte/preparo de carnes



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 81: Salão principal com vista para a porta do escritório administrativo



Imagem 82: Escritório administrativo no salão principal



Imagem 83: Escritório administrativo no salão principal




Imagem 84: Escritório administrativo no salão principal



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 85: Escritório administrativo no salão principal




Imagem 86: Escritório administrativo no salão principal



Imagem 87: Bebedouro no salão principal



Imagem 88: Corredor lateral externo direito da edificação



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 89: Pátio para recebimento/transporte de mercadorias




Imagem 90: Disjuntor de aparelho de ar condicionado




Imagem 91: Quadro de distribuição de energia



Imagem 92: Quadro de distribuição de energia



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


LOCAL: Avenida dos Estudantes, 1365 - Eloy Brusch, Ibiporã/PR **DATA DA VISTORIA: 28/06/2023**





Imagem 93: Hidrômetro

Imagem 94: Padrão de entrada de energia e hidrômetro



Gustavo Proni Engenheiro Civil CREA/PR 174772/D

LUCIANO PANSARDI OURO:01534857 Dados: 2023.08.11

Assinado de forma digital por LUCIANO PANSARDI OURO:01534857958 11:32:46 -03'00'

Luciano Pansardi Ouro

Engenheiro Civil CREA/PR 26786-D

Documento assinado digitalmente WILLIAN MORMUL CAMPOS Data: 11/08/2023 15:45:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Willian Mormul Campos Arquiteto CAU/BR A157433-7



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	DESCRIÇÃO DAS CO	ONDIÇÕE	S GERAIS D	O IMÓVE	:L				
	Rua/Av:	Avenida dos Estudantes			nº: 1.365				
Endereço do Imóvel	Complemento:		-		Bairro:	Eloy	Brusch		
	Cidade:	Ib	iporã	CEP:	86.200-000	UF:	PR		
Localização:	CENTR	AL()	BAIRR	O(X)	SUBÚRBIO ()			
Pavimentação da Rua:	Pavimentação Asfáltica								
Calçada:	SIM (X)	Tipo:	•	Calçada em piso intertravado (paver)					
Tipo do Imóvel	CASA () PRÉDIO () SALA () GARAGEM () APARTAMENTO () CONJUNTO () BARRAÇÃO (X OUTRO)) QUAL?			
Tipo de Construção	ALVENAF	RIA (X)	MA	DEIRA () MISTA	()			
Terreno Murado:	SIM ()	NÃO (X))	Tipo:	ALVE	NARIA			
ITEM	Tipo	,			Estado				
IIEIVI	Прс	, 		Ruim	Regular	Bom	Ótimo		
Coberturas	Estrutura metálica e To	elha tern	noacústica			Х			
Calhas/Rufos	Aço galvanizado					Х			
Forro	Parcialmente PVC/Demais forro ausente					Х			
Paredes Internas	Alvenaria de bloco cerâmico/Chapa metálica					Х			
Paredes Externas	Alvenaria de blo	co cerân	nico			Х			
Esquadrias	Metál	ica				Х			
Vidros	Canelado () Liso ()	() Mart	elado ()			Х			
Portas	Madeira/M	1etálica				Х			
Fechaduras	Fechadura de	e entrada	a			Х			
Piso	Cerâmico/Granito/Acimentado					Х			
Pintura Geral	Látex PVA/Esmalte sintético				X				
Instalação Hidráulica						Х			
Instalação Elétrica				Х					
						1			
///				Estado					
Utensílios	Quantidade	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	Obse	rvações		
Relógio de Água	1		X						
Relógio de Luz	1		Х						
Quadro de Energia	4			Х					
Torneiras Externas	1			X					
Torneiras Internas	10			Х					
Interruptores de Luz	10			Х					
Tomadas	38			X					
Lustres	-	-	-	-	-		-		
	1	•							



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: Avenida dos Estudantes, 1365 - Eloy Brusch, Ibiporã/PR DATA DA VISTORIA: 28/06/2023

Spots	181		Χ	
Ponto Telefônico/Dados	5		Х	
Espelhos	1		Х	
Equipamentos Sanitários	Bacia sanit.: 5		Χ	
	Mictório: 2		Х	
	Lavatório: 4		Х	
Bebedouro	1		Х	
Câmara Fria (Refrigerados)	2		Х	
Câmara Fria (Congelados)	1		Х	
Instalação Contra Incêndios	7		Х	

ESTE RELATÓRIO CONTÉM 94 FOTOS COLORIDAS E 26 PÁGINAS NUMERADAS

Observações: Porta de madeira do banheiro masculino e feminino apresenta parte inferior danificada; Parede externa do banheiro masculino apresenta umidade ascendente; Pisos cerâmicos das salas de panificados e de frios apresentam manchas e desgastes; Parede externa dos fundos da edificação apresentam pichações em sua pintura.

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação - Prefeitura Municipal de Ibiporã

Em 28/06/2023.

Comissão Responsável:

Engenheiro: Gustavo Proni CREA-PR 174772/D Assinatura: Pág. anterior Engenheiro: Luciano Pansardi Ouro CREA-PR 26.786/D Assinatura: Pág. anterior Arquiteto: Willian Mormul Campos CAU-BR A157433-7 Assinatura: Pág. anterior